





※設計ポイント

※問題点
動きに対して、正常な可動ができない恐れがある。
カバーが板曲げの特殊加工品となる。

片側の躯体が角度付になっていて、その角度にあわせてEXP・J・Cを納めている



※解決策
下地を設けることで、動きに対して正常な可動ができ標準品で納めることができる。

